


取扱説明書

METER HOOD 60

この度はPIVOT METER HOOD 60 汎用タイプをお買い上げ頂きありがとうございます。お取り付け、ご使用前には必ず本説明書をお読み頂き、装着後も大切に保管してください。なお、説明書の再発行は有償となります。

内容物を ご確認ください




注意 本製品は塗装品ですのでアルコールなどで拭かないでください。汚れた場合はやわらかい布などで拭きとるようにしてください。

誰でも簡単にダッシュボードなど平面な場所に両面テープで装着できます。

※装着面に合わせた多少の加工は可能ですが、曲面に装着する場合は「加工キット」を推奨します。


1 設置場所を決める



- ① メーターを仮装着する。
 - ② できるだけ平面を選ぶ。
-
- ③ Aピラー装着にはAピラーに穴あけが必要。

注意 取付位置を決める際はエアバック、純正の計器類、視界等に配慮した場所をお選びください。


フード装着面の原寸サイズ



2 フードを固定する

両面テープ装着の場合 (ダッシュ上など)

- ① フードの側面の穴にステーを合わせ、ネジで固定する。
- ② 装着面の油分を中性洗剤やアルコールでふき取ってから、コード用溝へ配線を通し、両面テープで固定する。




Aピラーへ装着の場合 ※Aピラーの外し方などは取付車種の整備書をご参照ください。


- ① フードにステーを仮付けし、両面テープで装着場所に仮付けする。
- ② 配線用の穴位置をマジック等で印付けする。
- ③ ネジとフードを外す。
- ④ ステーはそのままAピラーを外す。
- ⑤ ステーの穴(φ3)と②で付けた配線用の穴(配線のサイズ)をあける。
- ⑥ ⑤であけた穴を使いステーをネジ固定する。
- ⑦ フードを戻しネジ固定する。
- ⑧ 配線を通し、Aピラーを戻す。

3 メーターを 固定する

クッションをメーターに2~4箇所貼り、配線をメーターにつなぎ、挿入して固定する。



注意 タップネジはステーにネジ山を形成しながら締まりますが、強く締めすぎてネジが締まらなくなった時は付属のナットとワッシャーで固定してください。



フード加工時の注意

装着面に合わせてフード(底面)を削る場合は下記にご注意ください。

