

対応車表

製品名 (品番)


3-drive・BLP (BLP)

本資料は改善のため一部が訂正される場合がありますので、お買い求めの際は必ず再確認してください。

注意

- **3-drive用の各ハーネスは品質保証上、他社品とは併用しないでください。**
- ブレーキランプをLEDに交換した場合にブリッピングが動作しないときは電球に戻してご使用ください。
- 新しい車両へ装着する時は必ず初期設定を行ってください。
- アクセルコネクターの取り外しは「エンジン停止15分以上経過後」に行ってください。
- ワイヤー式スロットル車には取り付けできません。

本表には取り付けに必要な「車種別専用ハーネス」「ブレーキハーネス」の各品番が記載されています。



各品番と価格

【車種別専用ハーネス】

| ハーネスNo. | 品番 | 価格 | ハーネスNo. | 品番 | 価格 |
|---------|-------|------------|---------|--------|------------|
| 1 A | TH-1A | ¥4,743(税別) | 4 A | TH-4A | ¥4,743(税別) |
| 1 B | TH-1B | | 5 A | TH-5A | |
| 1 C | TH-1C | | 5 B | TH-5B | |
| 1 D | TH-1D | | 6 A | TH-6A | ¥8,477(税別) |
| 2 A | TH-2A | ¥4,743(税別) | 7 A | TH-7A | ¥4,743(税別) |
| 2 B | TH-2B | | 7 B | TH-7B | |
| 2 C | TH-2C | | 11 A | TH-11A | |
| 3 A | TH-3A | | | | |

【ブレーキハーネス】


| 品番 | 価格 |
|-------|------------|
| BR-1 | ¥2,667(税別) |
| BR-2 | |
| BR-3 | |
| BR-4 | |
| BR-5 | |
| BR-6 | |
| BR-7 | |
| BR-8 | |
| BR-9 | |
| BR-10 | |

【クラッチハーネス】

| 品番 | 価格 |
|-------|------------|
| MTC-1 | ¥2,667(税別) |
| MTC-7 | |
| MTC-8 | |
| MTC-9 | |

ブレーキハーネスの品番が2種類以上 (BR-1/2 など) ある場合

下図と取り付けるクルマのブレーキスイッチのコネクターを照らし合わせ、同じ形状のブレーキハーネスをご使用ください



表示項目の説明

空欄：未確認 T/C：ターボ車 NA：自然吸気車 ☆=改正時追加/修正
 ブレーキハーネス品番が2種類以上 (BR-1/2 など) ある場合は、実車のコネクター形状を1ページの図でご確認ください。

| メーカー | 車名 | 年式 | 車種型式 | エンジン型式 | ハーネスNo. | ブレーキハーネス品番 | クラッチハーネス品番 |
|------------|---------|-------------------|----------------|------------|---------|------------|------------|
| TOYOTA | ヴィッツ | H30.5～ | NCP131 | 1NZ-FE | 11A | BR-10 | MTC-7 |
| | | H22.12～ H28.12 | NCP131 | 1NZ-FE | 11A | BR-1 | MTC-7 |
| | | H17.2～ | NCP91 | 1NZ-FE | 2A | BR-1/2 | MTC-7 |
| | オーリス | H24.8～ | ZRE186H | 2ZR-FAE | 11A | BR-2 | MTC-7 |
| | | H21.10～ | ZRE152H | 2ZR-FAE | 2A | BR-1/2 | MTC-7 |
| | 86 | H24.4～ | ZN6 | FA20 | 2A | BR-7 | MTC-8 |
| HONDA | シビック | H21.11～ | FN2 | K20A | 4A | BR-2 | 設定なし ※1 |
| | | H19.3～ | FD2 (タイプ R) | K20A | 4A | BR-2 | 設定なし ※1 |
| | フィット | H19.10～ | GE8 | L15A | 7A | BR-2 | 設定なし ※1 |
| | CR-Z | H22.2～ | ZF1 | LEA | 7A | BR-2 | 設定なし ※1 |
| SUBARU | インプレッサ | H22.7～ | GVB | EJ20 | 2A | BR-3 | MTC-8 |
| | | H19.10～ | GRB | EJ20 | 2A | BR-7 | MTC-8 |
| | レガシィ | H21.5～H22.4 | BM/BR9 (A 型) | EJ25 (T/C) | 2A | BR-4 | MTC-8 |
| | | H18.5～ | BL/BP5 (D 型～) | EJ20 (T/C) | 2A | BR-4 | MTC-8 |
| | | H15.4～ | BL/BP5 (A～C 型) | EJ20 (T/C) | 1B | BR-4 | MTC-8 |
| | BR-Z | H24.3～ | ZC6 | FA20 | 2A | BR-7 | MTC-8 |
| WRX STI | H26.8～ | VAB | EJ20 | 2A | BR-7 | MTC-8 | |
| MAZDA | ロードスター | H28.12～ | NDERC | PE※2 | 2B | 設定なし ※3 | 設定なし ※1 |
| | | H27.5～ | ND5RC | P5※2 | 2B | 設定なし ※3 | 設定なし ※1 |
| | | H17.8～ | NCEC | LF-VE | 1A | BR-5 | 設定なし ※1 |
| | RX-8 | H15.4～ | SE3P | 13B-MSP | 1A | BR-5 | 設定なし ※1 |
| SUZUKI | アルトワークス | H27.12～ | HA36S | R06A | 2C | BR-2 | MTC-9 |
| | スイフト | H29.9～ | ZC33S | K14C | 2C | BR-9/10 | MTC-9 |
| | | H23.12～ | ZC32S | M16A | 1D | BR-2 | MTC-9 |
| | | H17.9～ | ZC31S | M16A | 1A | BR-6 | ※4 |
| MITSUBISHI | コルト | H18.5～ | Z27AG | 4G15 (T/C) | 1C | 設定なし ※3 | MTC-7 |
| DAIHATSU | コペン | H26.6～ | LA400K | KF | 2A | BR-1 | MTC-7 |

☆

※1 クラッチハーネスの設定がないため、直接配線となります。

※2 Bose サウンドシステム装着車は取付不可。

※3 ブレーキハーネスの設定がないため、直接配線となります。

※4 ブレーキハーネス BR-2 が使用できます。

